

Inicio de un Muro de Rocas Coralinas, relleno atrás y zona intermareal ausente

Restaurante Cosmis Crab – relleno, muros y estructuras construidas sobre el mar

Gran evidencia de erosión; siembra de cocos

Marina Carenero – muro y relleno; muelle flotante

Canal que funciona y tiene barrera de madera sin mantenimiento, relleno para una casa nueva

Drenaje bloqueado, mucha basura

Casas humildes sobre pilotes, evidencia de erosión, siembra de cocos

Muro de Concreto, Siembra de cocos, Gran evidencia de Erosión

Edificio de 4 pisos sobre el mar – no apropiado para este sitio

Muro de Contención y Relleno Muro de Gabión

Contención con Canal de Drenaje y Siembra de Cocos

Inicio del Gran Muro de Contención

Image © 2016 DigitalGlobe